

한국21-78

시군구
제출용

석면비산측정 결과보고서

-2020년 동일미래과학고 석면텍스 및 조명교체공사
(석면해체제거공사)-



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) 동일미래과학고등학교		사업자등록번호 410-82-09903				
	주소 광주광역시 남구 천변좌로604번길 12 (전화번호: 062-650-6355)						
석면해체 · 제거 사업장	건물명 -		위치 광주시 남구 천변좌로604번길 12				
	연면적(㎡) 23,567.71㎡		작업기간 2021. 01. 13. ~ 2021. 02. 22.				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 천장재(텍스) : 7,246.90㎡						
측정기관	상호(대표자) 한국안전환경컨설팅(주)(정영훈)		사업자등록번호 409-86-10335				
	주 소 광주광역시 광산구 수완로48번길 36-6 (전화번호:062-511-5479)						
	측정자 : 채도원 분석자 : 최우리, 김채영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별지 첨부						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
별지 첨부							
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. 제출인(대표자) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 동일미래과학고등학교 (서명 또는 인) 귀하 년 월 일							
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본					수수료 없 음	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

2020년 동일미래과학고 석면텍스 및 조명교체공사(석면해체제거공사)





범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	해당건물

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)		유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
1	부지경계선1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
2	부지경계선2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
3	부지경계선3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
4	부지경계선4	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
5	위생설비입구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
6	위생설비입구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
7	작업장주변1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
8	작업장주변2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
9	음압기배출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
10	음압기배출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
11	음압기배출구3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
12	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
13	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
14	폐기물반출구3	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
15	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
16	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 (SARA-5100)	1	10.00	21/01/30	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개 시야	-

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진/시간	종료 사진/시간	시작 사진/시간	종료 사진/시간
부지경계선1,2	 7:35	 11:35	 7:40	 11:40
부지경계선3,4	 8:40	 12:40	 8:45	 12:45
위생설비입구1,2	 8:00	 8:40	 8:50	 9:30
작업장주변1,2	 8:05	 11:37	 8:53	 11:37
음압기배출구1,2	 8:20	 9:00	 8:23	 9:03
음압기배출구3 / 폐기물반출구1	 9:00	 9:40	 10:10	 10:50

측정 지점	시작 사진/시간	종료 사진/시간	시작 사진/시간	종료 사진/시간
폐기물반출구2,3	 10:15	 10:55	 10:30	 11:10
폐기물보관지점1,2	 7:25	 8:05	 7:25	 8:05

제2020-120002호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(62305) 광주광역시 광산구 수완로48번길 36-6 (수완동 1725)(수완동 1725)	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 2. 12.

광주지방고용노동청장

